

AUSWASCHUNGEN

IM FUGENBEREICH

REPARIEREN:

2 VARIANTEN



LEITFADEN FÜR DEN REPARATURVORGANG

VORBEREITUNGEN

Für den Reparaturvorgang sollten Sie sich zunächst mit der passenden Schutzausrüstung ausstatten. Gerne unterstützen wir Sie dabei.

AUSGANGSSITUATION

Der Fugenbereich des Omnibusses ist durch Auswaschungen geschädigt.



PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

AUGENSCHUTZ

- ✓ Schutzbrille, winkler Bestell.-Nr. 960 000 055 00

HAUTSCHUTZ

- ✓ Handschuhe Chemie EN 374
z.B. 961 000 169 00 Gr. 9

ARBEITSMATERIAL

FÜR EINE PERFEKTE REPARATUR WERDEN FOLGENDE ARBEITSMATERIALIEN BENÖTIGT

- ✓ TEROSON VR 10 - 490 002 922 00
- ✓ TEROSON PU 8519P (10 ml) - 490 002 439 00
- ✓ TEROSON PU 8519P (25 ml) - 490 002 811 00
- ✓ TEROSON PU 8519P (100 ml) SET - 490 002 812 00
- ✓ Klebeband – 994 001 013 00
- ✓ Mikrofaserputztuch – 981 000 110 00
- ✓ Profilschneider, 230 V) – 980 003 928 00 passende Messer
finden Sie in unserem Sortiment z.B. 980 000 057 00 – Messer
Satz, Rundform, R2, 5mm, 20 St
- ✓ TEROSON PU 8591T - 490 002 813 00




VARIANTE 1: OHNE FUGENTAUSCH

ARBEITSMATERIAL

- ✓ TEROSON VR 10 - 490 002 922 00
- ✓ Mikrofasertuch - 981 000 110 00
- ✓ TEROSON PU 8519P (25 ml) - 490 002 811 00

Fuge reinigen mit einem Mikrofasertuch und TEROSON VR 10
Fugenrahmen gut abkleben
Im Anschluss die Fuge mit dem Primer TEROSON PU 8519P
und einem Applikator beschichten



Das Beschichten sollte in zwei Arbeitsgängen erfolgen, da der Fugenklebstoff den Primer sehr stark aufnimmt. Nun kann das Klebeband entfernt werden.

VARIANTE 2: MIT FUGENTAUSCH

ARBEITSMATERIAL

- ✓ Profilschneider, 230 V – 980 003 928 00
- ✓ TEROSON PU 8519P (25 ml) - 490 002 811 00
- ✓ TEROSON PU8591T - 490 002 813 00

Fugen entfernen (mit Hilfe von Reifenprofilnachschnidegerät)



Fugenrahmen gut abkleben und mit TEROSON PU 8519P primern

Im Anschluss Fuge mit TEROSON PU 8591T neu verfugen und Fuge wiederherstellen



TEROSON PU 8591T bringt eine gute Stabilität im Außenbereich mit und reduziert Auswaschungen
Nach der Aushärtung des Klebstoffes TEROSON PU 8591T kann die Fuge wie bei Punkt 1 ohne Fugentausch bearbeitet werden, um so eine längere Haltbarkeit zu gewährleisten

